

OXYDECOR-KUPFER[®]

Metallic-Farbe mit Kupfereffekt

BESCHREIBUNG

Oxydecor[®] Copper Isoplam[®] ist eine metallische Dekoration, die das Aussehen von Kupferplatten auf äußerst originalgetreue Weise simuliert.
Sie ist das Ergebnis der Kombination der Oxydecor-Zink[®]- und Oxidecor-Rostzyklen[®].
Oxydecor[®] Copper Isoplam[®] kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden, da es nicht tropft und keine Flecken hinterlässt.
Sie wird häufig als Dekoration für Wohnzimmerwände, Badezimmer, Schlafzimmer, Restaurants, Museen, Büros, Geschäfte, Gemeinschaftsbereiche, Spas, Wellnesszentren, für Parks und Ferienorte sowie für Möbel und Einrichtungsaccessoires verwendet...

VORBEREITUNG DES SUBSTRATS

Schützen Sie alle Oberflächen und angrenzenden Objekte, die nicht mit Isoplam[®] Oxydecor-Produkten[®] behandelt werden sollten, mit Isocolor-Polyethylen-Ersatz[®]: Der Kontakt von Oxydecor-Produkten[®] mit Metalloberflächen kann Oxidation verursachen.
Oxydecor[®] Copper wird nach einer Grundierung mit Deco Primer Finish Isoplam auf gesunde und nicht zerbrechliche vertikale Oberflächen in Beton, Gipskarton, Putz oder Holz aufgetragen;[®] auf Kunststoffoberflächen sowie auf Objekten und Einrichtungszubehör konsultieren Sie das Isoplam Technical Office für die geeignetste Grundierung.
Auf Metall ist es notwendig, das Substrat zu entfetten und eine Schicht Iso Ruggi Primer Isocolor[®] Anti-Rust aufzutragen (berücksichtigen Sie die Möglichkeit, Plamfix79 Isoplam[®] aufzutragen).

ANWENDUNG

- Wenn die Grundierung getrocknet ist, wird die Mischung aus 2 Teilen Oxyzinkpulver nach Gewicht + 1 Teil Oxyzinkflüssige nach Gewicht mit einer kurzhaarigen Rolle aufgetragen. Das Produkt muss, sobald es gemischt ist, innerhalb von 24 Stunden verwendet werden, damit es richtig funktioniert.
- Lassen Sie sie vollständig trocknen und tragen Sie dann Oxyrust Paint ungleichmäßig mit Pinsel, Kunststoffpfannenwender oder speziellen Isoplamstahl-Spateln auf.
- Vor dem Trocknen sprühen Sie mit einer Isoplaum-Säurepumpe[®] (oder mit einem Schwamm auftragen) unregelmäßig Oxyrostoxidant. Überprüfe immer den Ausguss der Sprühflasche auf perfekte Besprühung. Am besten ungleichmäßig nebeln, um den Endeffekt zu diversifizieren. Es wird empfohlen, das Produkt vor der Anwendung bei der Probenahme zu testen und Isoplam[®] Professional Pumps zu verwenden.
- Wenn das Oxyrostoxidant halbtrocken ist, sprühen Sie den Oxyrust-Aktivator mit einer Isoplam-Säurepumpe[®] auf und sprühen Sie gleichmäßig über die gesamte Oberfläche (Schutzhandschuhe und Schutzbrillen werden empfohlen), um den Oxidationszyklus zu blockieren.
- Es ist möglich, den Oxidationsgrad durch mehrfaches Sprühen auf das bereits behandelte Substrat zu erhöhen.
- Wenn das Substrat vollständig trocken ist, tragen Sie eine Schicht Oxyrust Protection als abschließenden Schutz auf, der den Oxidationseffekt blockiert und eine einfache Reinigung ermöglicht. Alternativ empfehlen wir für besseren Schutz auch im Innenbereich Plam Pol Water Mono Matt.
- Reinigen Sie die Geräte sofort mit Wasser.

Es sollte beachtet werden, dass Flecken, Unterschiede im Schatten und Schattierung natürliche Merkmale der Realisierung sind.

Hinweis: Für Außenanwendungen, bei Anwesenheit von Flächen, die Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt sind, wird empfohlen, mit einem Zyklus von einer Schicht Deco Epox W BI gefolgt von zwei Schichten Plam Pol Shower zu schützen. Es sollte beachtet werden, dass die endgültig gewählten Schutzprodukte die Farbe färben und sie dunkler machen.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italien Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
UNI EN ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen Revision vom 17.01.2023

TECHNISCHE INFORMATIONEN

OXYZINKPULVER + FLÜSSIGKEIT

ZUBEREITUNG	Mische die einzelnen Komponenten lange vor der Anwendung Mischen Sie 2 Teile Oxyzinkpulver nach Gewicht mit 1 Teil Oxyzink-Flüssigkeit nach Gewicht
ANWENDUNG	Bürste oder Walze
VERPACKUNG	Oxyzinkpulver ist in 5-kg-Gläsern erhältlich Oxyzinc Liquid ist in 2,5-Liter-Packungen erhältlich
YIELD (auf glattem Stützen)	Mit 1 kg Mischung kann man etwa 3–4 m ² behandeln
DEADLINE	24 Monate, an einem kühlen, trockenen Ort in einer unversehrten und versiegelten Verpackung mit dem Datum auf der Verpackung gelagert (die Chargennummer gibt in der Reihenfolge die ersten 2 Ziffern des Jahres/fortschreitende Zahl des Tages an/die letzten 2 Ziffern des Monats)
REINIGUNG	mit Wasser
VERBRAUCHSTEMPERATUR	+5°C bis +30°C
SCHUTZMAßNAHMEN	Maske, Schutzbrille und Handschuhe
VORSICHTSMASSNAHMEN	Vermeiden Sie direkten Kontakt, waschen Sie mit Seife und Wasser
SICHERHEIT	Nicht brennbares Produkt

OXYRUST-FARBE

ZUBEREITUNG	Gebrauchsfertig, gut vor der Anwendung mischen
ANWENDUNG	Pinzel oder Pfannenwender
VERPACKUNG	erhältlich in 1 L, 5 L, 15 L Gläsern
YIELD	ca. 4–5 m ² können mit 1 L verarbeitet werden
DEADLINE	24 Monate an einem kühlen, trockenen Ort in einer intakten und versiegelten Verpackung mit dem Datum auf der Verpackung (die Chargennummer gibt in der Reihenfolge die ersten 2 Ziffern des Jahres/progressive Zahl des Tages bzw. die letzten 2 Ziffern des Monats an)
REINIGUNG	mit Wasser
VERBRAUCHSTEMPERATUR	+5°C bis +30°C
SCHUTZMAßNAHMEN	Maske, Schutzbrille und Handschuhe
VORSICHTSMASSNAHMEN	Vermeiden Sie direkten Kontakt, waschen Sie mit Seife und Wasser
SICHERHEIT	Nicht brennbares Produkt

OXYROSTOXIDANT

ZUBEREITUNG	Gebrauchsfertig, gut vor der Anwendung schütteln
ANWENDUNG	Spray oder Schwamm
VERPACKUNG	erhältlich in 1 L, 5 L, 25 L Packs
YIELD	ca. 8–10 m ² können mit 1 L behandelt werden
DEADLINE	12 Monate an einem kühlen, trockenen Ort in einem intakten und versiegelten Paket mit dem Datum auf der Verpackung (die Chargennummer gibt in der Reihenfolge Jahr/Woche/Tag an)
VERBRAUCHSTEMPERATUR	+5°C bis +30°C
SCHUTZMAßNAHMEN	Maske, Schutzbrille und Handschuhe

MERKMALE	Leicht reizend und ätzend
SICHERHEIT	Nicht brennbares Produkt

OXYRUST-AKTIVATOR

ZUBEREITUNG	Gebrauchsfertig
ANWENDUNG	Spray
VERPACKUNG	erhältlich in 1 L, 5 L, 25 L Packs
YIELD	ca. 6–8 m ² können mit 1 L behandelt werden
DEADLINE	24 Monate an einem kühlen, trockenen Ort in einer unversehrten und versiegelten Verpackung mit dem Datum auf der Verpackung (die Chargennummer gibt in der Reihenfolge Jahr/Woche/Tag an).
VERBRAUCHSTEMPERATUR	+5°C bis +30°C
SCHUTZMAßNAHMEN	Maske, Schutzbrille und Handschuhe
MERKMALE	Leicht reizend und ätzend
SICHERHEIT	Nicht brennbares Produkt

OXYROSTSCHUTZ

ZUBEREITUNG	Gebrauchsfertig
ANWENDUNG	mit Rollen, Bürsten oder Sprühen
VERPACKUNG	erhältlich in 1 L, 5 L Packs
YIELD	ca. 5–7 m ² können mit 1 L verarbeitet werden
DEADLINE	24 Monate an einem kühlen, trockenen Ort in einer unversehrten und versiegelten Verpackung mit dem Datum auf der Verpackung (die Chargennummer gibt in der Reihenfolge Jahr/Woche/Tag an).
VERBRAUCHSTEMPERATUR	+5°C bis +30°C
SCHUTZMAßNAHMEN	Maske, Schutzbrille und Handschuhe
MERKMALE	Wasserbasiertes Produkt
SICHERHEIT	Nicht brennbares Produkt

WICHTIG

ISOPLAM® OXYDECOR-Produkte® sind so formuliert, dass sie wie in der oben genannten Anwendung verwendet werden. Alle in diesem Blatt enthaltenen Informationen basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse falscher Anwendungen. Es wird empfohlen, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Oberflächen durchzuführen. Die Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und löscht die vorherigen auf.

ISOPLAM® OXYDECOR-Produkte® sind für den professionellen Einsatz gedacht. Isoplam Srl organisiert regelmäßig Auffrischkurse für seine Kunden.