


OXYDECOR[®] VERDERAME BRUNITO

Pintura metálica efecto cobre oxidado brunido



DESCRIPCIÓN

Oxydecor[®] Verderame Brunito de Isoplam[®] es un revestimiento decorativo exclusivo que reproduce la valiosa apariencia del cobre y su proceso natural de oxidación, tanto a nivel visual como táctil. Imita fielmente la transformación que sufre el metal expuesto durante largos periodos a la corrosión causada por los agentes atmosféricos.

El marcado contraste de las manchas características se consigue combinando el ciclo de Oxydecor[®] Verderame con el ciclo de Oxydecor[®] Rust.

Es apto para uso tanto en interiores como en exteriores. Verderame Brunito no gotea ni mancha.

Se utiliza ampliamente como revestimiento decorativo para paredes en salones, baños, dormitorios, restaurantes, museos, oficinas, tiendas, espacios comunes, spas, centros de bienestar, parques y complejos turísticos. También es ideal para muebles y elementos de decoración.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las temperaturas ambientales durante la aplicación deben oscilar entre 5 y 35°C.

Proteja todas las superficies y objetos adyacentes que no deban ser tratados con los productos Oxydecor[®] utilizando Ricambio Polietilene Isocolor[®]: el contacto de los productos Oxydecor[®] con superficies metálicas puede provocar su oxidación.

Oxydecor[®] Verderame Brunito se aplica sobre superficies verticales en buen estado, no friables, de hormigón, cartón yeso, enlucido o madera, previa aplicación de una capa de fondo con Deco Primer Finish Isoplam[®]. Para superficies de plástico, objetos o elementos decorativos, consulte con el Departamento Técnico de Isoplam para identificar el primer más adecuado.

En superficies metálicas, es necesario desengrasar el soporte y aplicar una capa de antióxido Iso Ruggi Primer Isocolor[®] (evalúe también la posibilidad de aplicar Plamfix79 Isoplam[®]).

Una vez que el primer haya secado completamente, aplique Oxyrust Primer coloreado, previamente diluido con un 10% de agua, utilizando un rodillo, y deje secar por completo.

PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Mezclar cuidadosamente los productos individuales antes de su uso.

Preparación de Oxyrust Paint:

El producto está listo para usar. Al abrir el envase, es posible que el producto presente una capa líquida semitransparente sobre una parte más densa, pesada y oscura: mezclar cuidadosamente hasta obtener una mezcla homogénea.

Preparación de Oxyrust Oxidant:

El producto está listo para usar.

Preparación de Oxyrust Activator:

El producto está listo para usar.

Preparación de Oxygreen Powder + Liquid:

1 envase de 1 kg de Oxygreen Powder + 1 envase de 0,8 L de Oxygreen Liquid.

El producto mezclado debe aplicarse dentro de las 24 horas posteriores a su preparación.

Preparación de Oxygreen Activator + Oxidant:

5 partes de oxidante Oxygreen Oxidant (amarillo) + 1 parte de activador Oxygreen Activator (azul).

El producto mezclado debe utilizarse dentro de las 6 horas siguientes para garantizar su correcto funcionamiento.

APLICACIÓN

Aplicar Oxyrust Paint de manera desigual, en manchas, sobre la superficie utilizando una espátula de plástico o una llana de acero especial Isoplam®.

Antes de que Oxyrust Paint se seque completamente, rociar Oxyrust Oxidant de manera irregular con una bomba Isoplam®. Asegúrese siempre de que la boquilla del pulverizador esté en condiciones óptimas para una nebulización perfecta. Pulverizar de manera desigual sobre las áreas donde se aplicó Oxyrust Paint para diversificar el efecto final. Se recomienda el uso de mascarilla, guantes protectores y gafas.

Cuando la capa de Oxyrust Paint esté casi seca, aplicar Oxyrust Activator de manera uniforme sobre toda la superficie y dejar secar.

Mezclar 1 envase de Oxygreen Powder con 1 envase de Oxygreen Liquid hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos. El producto mezclado debe aplicarse dentro de las 24 horas siguientes.

Aplicar una capa de la mezcla con espátula de PVC o llana especial de acero Isoplam® de manera desigual, en manchas, preferentemente donde no se haya aplicado previamente el efecto Oxyrust.

Cuando el soporte no esté completamente seco, rociar con una bomba Isoplam® de forma irregular la mezcla de Oxygreen Oxidant + Activator sobre las partes tratadas con Oxygreen Powder + Liquid que aún estén húmedas. Se recomienda el uso de mascarilla, guantes protectores y gafas.

El oxidante y el activador deben ser utilizados dentro de las 6 horas para evitar que pierdan gradualmente su capacidad de oxidación.

Asegúrese siempre de que la boquilla del pulverizador esté en condiciones óptimas para una perfecta nebulización. Pulverizar preferentemente de manera desigual para diversificar el efecto final.

Deje secar completamente y retire el posible y natural polvo generado por la oxidación con un pincel de cerdas suaves.

Proteja con 1 o 2 capas de Oxygreen Protection aplicado con rodillo o pulverizador.

Si se utiliza en exteriores, deje secar completamente y proteja adicionalmente el acabado con Plam Pol Water o Plam Pol Shower Isoplam: consulte al Departamento Técnico de Isoplam para determinar el protector más adecuado.

Se debe tener en cuenta que algunos protectores finales pueden alterar el color.

Limpie inmediatamente el equipo con agua después de su uso.

Notas: Se recomienda probar previamente el ciclo en una muestra y utilizar las bombas profesionales Isoplam®.

Cabe señalar que las manchas, diferencias de tonalidad y sombreado son características naturales del proceso de aplicación.

RENDIMIENTO Y CONSUMO

En soporte liso:

Con 1 L de Oxyrust Primer, se obtiene un rendimiento de aproximadamente 8-10 m² (consumo de 0,10 L/m²).

Con 1 L de Oxyrust Paint, se obtiene un rendimiento de aproximadamente 4-5 m² (consumo de 0,22 L/m²).

Con 1 L de Oxyrust Oxidant, se obtiene un rendimiento de aproximadamente 8-10 m² (consumo de 0,10 L/m²).

Con 1 L de Oxyrust Activator, se obtiene un rendimiento de aproximadamente 6-8 m² (consumo de 0,12 L/m²).

Con 1 kg de Oxygreen Powder + Liquid mezclados, se obtiene un rendimiento de aproximadamente 6 m² (consumo de 0,16 kg/m²).

Con 1 L de Oxygreen Activator + Oxidant mezclados, se obtiene un rendimiento de aproximadamente 6 m² (consumo de 0,17 L/m²; es decir, el consumo de Oxygreen Activator es de aproximadamente 0,142 L/m² y el de Oxygreen Oxidant es de 0,028 L/m²).

Con 1 L de Oxygreen Protection, se obtiene un rendimiento de aproximadamente 7 m² por capa (consumo de 0,14 L/m²).

ENVASES

Oxyrust Primer en envases de 5 L.

Oxyrust Paint en envases de 1 L, 5 L, 15 L.

Oxyrust Oxidant en envases de 1 L, 5 L.

Oxyrust Activator en envases de 1 L, 5 L, 25 L.

Oxygreen Powder en envase de 1 kg + Oxygreen Liquid en envase de 0,8 L en kit.

Oxygreen Oxidant en envase de 5 L.

Oxygreen Activator en envase de 1 L.

Oxygreen Protection en envases de 1 L, 5 L.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Oxyrust Primer y Oxyrust Paint son a base de agua y no son inflamables.

Oxyrust Oxidant y Activator son productos irritantes y corrosivos. Se debe usar protección adecuada (gafas, guantes, mascarilla).

Oxygreen Powder + Liquid es a base de agua y no es inflamable.

La mezcla de Oxygreen Oxidant + Activator es un producto irritante y corrosivo. Se debe usar protección adecuada (gafas, guantes, mascarilla).

Oxygreen Protection es un producto a base de agua.

Consulte la ficha de seguridad de los productos antes de su uso.

Es muy importante seguir las indicaciones de seguridad para evitar cualquier riesgo. Si necesitas más detalles o tienes preguntas, ¡no dudes en preguntar!

CONSERVACIÓN

Conservar los productos en un lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa a los rayos UV, en ambientes con temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C.

Tiempo de conservación en envases intactos y sellados: 24 meses.

El número de lote indica, en secuencia, año/semana/día.

Es importante respetar estas indicaciones para garantizar la calidad y eficacia de los productos durante su uso. Si necesitas más información, ¡avísame!

IMPORTANTE

I prodotti OXIDECOR® ISOPLAM® sono formulati per essere usati come nell'applicazione sopraindicata. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego



cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I prodotti OXIDECOR® ISOPLAM® sono destinati all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi di aggiornamento per i propri clienti.