

OXYDECOR[®] COPPER

Peinture métallique effet cuivré

DESCRIPTION

Oxydecor[®] Copper Isoplam[®] est un décoratif métallique qui simule très fidèlement l'aspect des panneaux en cuivre.

Née de l'union des cycles d'Oxydecor[®] Zinc et d'Oxydecor[®] Rust.

Oxydecor[®] Copper Isoplam[®] peut être utilisé à l'intérieur mais aussi à l'extérieur car il ne coule pas et ne tache pas.

Il est largement utilisé comme décoratif pour les murs du salon, salles de bains, chambres à coucher, restaurants, musées, bureaux, magasins, espaces communs, SPA, centres de bien-être, pour les parcs et villages de vacances, meubles et accessoires...

PRÉPARATION DU SUPPORT

Protéger toutes les surfaces et tous les objets adjacents qui ne doivent pas être traités avec les produits Oxydecor[®] Isoplam[®] avec du polyéthylène Isocolor[®] : le contact des produits Oxydecor[®] avec des surfaces métalliques peut provoquer leur oxydation.

Oxydecor[®] Copper s'applique sur des surfaces verticales saines et non friables en béton, plaques de plâtre, enduit, bois après couche de fond avec Deco Primer Finish Isoplam[®]; sur des surfaces en plastique ainsi que sur des objets et compléments d'ameublement consulter le Bureau Technique Isoplam pour l'apprêt le plus adapté.

Sur le métal, il est nécessaire de dégraisser le support et d'appliquer une couche d'antirouille Iso Ruggi Primer Isocolor[®] (envisager la possibilité d'appliquer Plamfix79 Isoplam[®]).

APPLICATION

- Une fois le séchage de l'apprêt terminé, appliquez, avec un rouleau mat, le mélange composé de 2 parties de poudre d'Oxyzinc Powder en poids + 1 partie de liquide Oxyzinc Liquid en poids. Le produit, une fois mélangé, doit être utilisé dans les 24 heures pour son bon fonctionnement.
- Laisser sécher complètement et appliquer ensuite Oxyrust Paint de manière inégale avec un pinceau, une spatule en plastique ou avec les spatules spéciales en acier Isoplam.
- Avant de sécher, pulvériser avec Pompe à acide Isoplam[®] (ou appliquer avec une éponge) irrégulièrement Oxyrust Oxidant. Vérifiez toujours le bec de la buse pour une pulvérisation parfaite. Pulvériser de préférence de manière inégale pour diversifier l'effet final. Il est recommandé de tester le produit sur des échantillons avant utilisation et d'utiliser les pompes professionnelles Isoplam[®].
- Lorsque Oxyrust Oxidant est semi-sec, vaporisez Oxyrust Activator avec la pompe à acide Isoplam[®] et pulvériser uniformément sur toute la surface (gants de protection et lunettes sont recommandés) afin de bloquer le cycle d'oxydation.
- Il est possible d'augmenter le degré d'oxydation en pulvérisant plusieurs fois sur le support déjà traité.
- Lorsque le support est complètement sec, appliquer une couche de Oxyrust Protection protecteur final qui bloque l'effet d'oxydation et permet un nettoyage facile. Alternativement, pour une plus grande protection même à l'intérieur, nous recommandons Plam Pol Water Mono mat.
- Nettoyez immédiatement l'équipement avec de l'eau.

Il est précisé que les taches, différences de teintes et ombrages sont des caractéristiques naturelles propres à la réalisation.

Remarque : pour les applications extérieures, en présence de surfaces exposées à l'humidité ou au contact avec la pluie, il est recommandé de protéger avec le cycle d'une couche de Deco Epox W BI suivi de deux couches de Plam Pol Shower. Il est précisé que les protecteurs finaux choisis tonifient la couleur en la rendant plus sombre.

INFORMATIONS TECHNIQUES

OXYZINC POWDER + LIQUID

PREPARATION	Bien mélanger les composants individuels avant utilisation mélanger 2 parties de poudre Oxizinc en poids avec 1 partie de liquide Oxyzinc Liquid en poids
APPLICATION	Brosse ou rouleau
EMBALLAGE	Oxyzinc poudre est disponible en pots de 5 kg Oxyzinc Liquid est disponible en emballage de 2,5 L
RENDEMENT(sur support lisse)	avec 1 kg de mélange, vous pouvez faire environ 3-4 m ²
ECHÉANCE	24 mois, conservés dans un endroit frais et sec dans l'emballage intact et scellé à partir de la date indiquée sur l'emballage (le numéro de lot indique, séquentiellement, les 2 premiers chiffres année/numéro progressif du jour/derniers 2 chiffres mois)
NETTOYAGE:	avec eau
TEMPERATURE D'EMPLOI:	de +5°C à +30°C
PROTECTION:	masque, lunettes et gants
PRECAUTIONS:	éviter le contact direct, se laver avec de l'eau et du savon
SECURITE':	produit non inflammable

OXYRUST PAINT

PREPARATION	prêt à l'emploi, bien mélanger avant utilisation
APPLICATION	Brosse ou spatule
EMBALLAGE	disponible en pots de 1 L, 5 L, 15 L
RENDEMENT	avec 1 L vous pouvez faire environ 4-5 m ²
ECHÉANCE	24 mois dans un endroit frais et sec dans l'emballage intact et scellé à partir de la date indiquée sur l'emballage (le numéro de lot indique, séquentiellement, les 2 premiers chiffres année/numéro progressif du jour/2 derniers chiffres mois)
NETTOYAGE	Avec eau
TEMPERATURE D'EMPLOI:	de +5°C à +30°C
PROTECTION	masque, lunettes et gants
PRECAUTIONS	éviter le contact direct, se laver avec de l'eau et du savon
SECURITE':	produit non inflammable

OXYRUST OXIDANT

PREPARATION	prêt à l'emploi, bien mélanger avant utilisation
APPLICATION	par pulvérisation ou avec éponge

EMBALLAGE	disponible en pots de 1 L, 5 L, 15 L
RENDEMENT	avec 1 L vous pouvez faire environ 8-10 m ²
ECHEANCE	12 mois dans un endroit frais et sec dans l'emballage intact et scellé à partir de la date indiquée sur l'emballage (le numéro de lot indique, dans l'ordre, année/semaine/jour)
TEMPERATURE D'EMPLOI:	de +5°C à +30°C
PROTECTION	masque, lunettes et gants
CARACTÉRISTIQUES	légèrement irritant et corrosif
SECURITE':	produit non inflammable

OXYRUST ACTIVATOR

PREPARATION	prêt à l'emploi
APPLICATION	par pulvérisation
EMBALLAGE	disponible en emballage de 1 L, 5 L, 25 L
RENDEMENT	avec 1 L vous pouvez faire environ 6-8 m ²
ECHEANCE	24 mois dans un endroit frais et sec dans l'emballage intact et scellé à partir de la date indiquée sur l'emballage (le numéro de lot indique, dans l'ordre, année/semaine/jour).
TEMPERATURE D'EMPLOI:	de +5°C à +30°C
PROTECTION	masque, lunettes et gants
CARACTÉRISTIQUES	légèrement irritant et corrosif
SECURITE':	produit non inflammable

OXYRUST PROTECTION

PREPARATION	prêt à l'emploi
APPLICATION	rouleau, pinceau ou pulvérisateur
EMBALLAGE	disponible en emballage de 1 L, 5 L
RENDEMENT	avec 1 L vous pouvez faire environ 5-7 m ²
ECHEANCE	24 mois dans un endroit frais et sec dans l'emballage intact et scellé à partir de la date indiquée sur l'emballage (le numéro de lot indique, dans l'ordre, année/semaine/jour).
TEMPERATURE D'EMPLOI:	de +5°C à +30°C
PROTECTION	masque, lunettes et gants
CARACTÉRISTIQUES	produit de base eau
SECURITE':	produit non inflammable



IMPORTANT

Les produits OXYDECOR® ISOPLAM® sont formulés pour être utilisés comme indiqué ci-dessus. Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures pratiques et expériences de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications incorrectes. Il est recommandé de toujours effectuer des essais sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. La présente fiche remplace et annule les précédentes. Les produits OXYDECOR® ISOPLAM® sont destinés à un usage professionnel. Isoplam Srl organise régulièrement des cours de mise à niveau pour ses clients.