

<b>Art. lavorazione</b>	<b>VOCI DI CAPITOLATO: PLAMINA</b> <i>Descrizione opera</i>	<b>Quantità indicativa prevista</b>	<b>Costo unitario</b>
<b>Art. 1 Preparazione del supporto</b>	In base al tipo e alle condizioni del supporto, la superficie andrà trattata in modo differente mediante levigatura o carteggiatura e accurata rimozione delle polveri. Proteggere tutte le superfici e oggetti adiacenti che non dovranno essere trattati con Plamina, utilizzando Nylon con nastro Isoplam®.		
<b>Art. 2 Primer di aggancio</b>	Applicare Deco Primer Finish Isoplam® preventivamente colorato in tonalità che si avvicini al colore del metallo scelto. Attendere che la superficie sia completamente asciutta per procedere con l'applicazione di Plamina Isoplam®.	0,150 lt/m <sup>2</sup>	
<b>Art. 3 Applicazione Plamina</b>	Applicare la miscela composta da Plamina Componente A, Plamina Componente B e Plamina Metallo nel colore scelto, con spatola flessibile Isoplam®.	1,2 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Art. 4 Levigatura Plamina</b>	Ad indurimento avvenuto levigare la superficie con dischi abrasivi in successione dalla grana 40 alla grana 800.		
<b>Art. 5 Lucidatura Plamina</b>	Procedere a lucidatura con dischi spugna da grana 1500 a grana 4000. Pulire la superficie con un panno in microfibra e un detergente neutro e applicare una pasta lucidante con levigatrice con cuffietta in lana d'agnello montata.		