

VOCE DI CAPITOLATO ITALIAN TERRAZZO®

Realizzazione di rivestimento esterno in ghiaino lavato Isoplam®

Accurata pulizia e irruvidimento del fondo esistente in calcestruzzo stagionato e realizzato secondo UNI EN 206-1.
Eventuale installazione dei profili **Giunti ghiaino** Isoplam® o profili metallici o in marmo per creare giunti di controllo, riportando in superficie quelli esistenti sul massetto.
Applicazione del primer d'aggancio **Cement Primer** Isoplam® con **Scopa** Isoplam®.
Stesura, in spessore di ca 3 cm, dell'impasto di **Deco Ghiaino** Isoplam® (2,5 Kg/m²/cm di spessore) + **Cemento** (5 Kg/m²/cm di spessore) + **Graniglia di marmo** (12,5 Kg/m²/cm di spessore), scelto dalla Direzione Lavori secondo la **Cartella Colori** Isoplam® e la **Mazzetta Granulati** Isoplam® e lavorato con **Staggia** Isoplam®.
Lisciatura della superficie con **Tavola in acciaio** Isoplam® e applicazione di disattivatore superficiale **Iso Deactivator** Isoplam® con **Pompa** Isoplam® in ragione di ca 0,2 L/m².
Lavaggio della superficie con idropulitrice e **Monospazzola** con setole morbide.
Eventuale taglio a creare giunti di controllo riportando in superficie quelli già esistenti sul massetto.
Applicazione di resina trasparente antimacchia **Plam Sealing/O** o **Plam Sealing/L** Isoplam®. Consultare l'Ufficio Tecnico Isoplam® per la scelta del protettivo più idoneo.
Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura dei materiali, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. m² al costo di €/m²+iva

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding