

## VOCE DI CAPITOLATO PLAM DENSIFIER

### Trattamento densificante a base sodio per superfici cementizie interne in calcestruzzo

In presenza di pavimento in calcestruzzo, dopo stagionatura di 7 giorni, lavaggio con acido **Plam Apripori** oppure con detergente neutro **Wow**, oppure con sgrassante forte **Plam Super Cleaner** Isoplam® e accurato risciacquo.

Applicazione di **Plam Densifier** Isoplam®, in ragione di ca 0,2 -0,3 L/m<sup>2</sup>, con **Disco spugna** bianco Isoplam® applicato alla **Monospazzola** Isoplam®, mantenendo la superficie bagnata e continuando a massaggiare per almeno 30 minuti. Accurato risciacquo della superficie con idropulitrice o **Lavasciuga** Isoplam® e successiva rimozione dell'acqua con **Spingiacqua** Isoplam®.

Applicazione di una mano di **Antiolio** Isoplam® (in ragione di ca 0,1 L/m<sup>2</sup>), **Metallic Wax** Isoplam® (in ragione di 0,03 L/m<sup>2</sup>) o **Plam Poly Wax** Isoplam® (in ragione di 0,03 L/m<sup>2</sup>).

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura dei materiali, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. .... m<sup>2</sup> al costo di € ...../m<sup>2</sup>+iva

#### Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy  
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it  
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.  
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding