

VOCE DI CAPITOLATO PLAM RESIN DRAIN

Realizzazione di rivestimento esterno/interno in ghiaino drenante in sasso resina

Accurata pulizia del fondo esistente in calcestruzzo stagionato e realizzato secondo UNI EN 206-1.

In caso di presenza di umidità di risalita, applicazione di due mani di barriera al vapore chimica **Vapor Barrier** Isoplam® (in ragione di 1,5 kg/m²) con **Rete in fibra di vetro** Isoplam® interposta.

Oppure applicazione di **Skyprimer** Isoplam® (in ragione di ca 1,1 kg/m²) bicomponente epossidico da spolverare con **Quarzo 0,6-1,2** Isoplam® (in ragione di ca 3 Kg/m²) lavato ed essiccato.

Stesura con **Staggia** Isoplam®, in spessore da 1 a ca 3 cm, dell'impasto di **Epoxy Drain** Isoplam® (1 Kg/m²/cm di spessore) + **Graniglia di marmo** lavata ed essiccata (15 Kg/m²/cm di spessore), scelta dalla Direzione Lavori secondo la **Mazzetta Granulati** Isoplam®.

Lisciatura della superficie con **Tavola in acciaio** Isoplam®, trattata durante la lavorazione con **Diluyente Epossidico** Isoplam®, o con **Lisciatrice meccanica** Isoplam® con **Disco in pvc** o **Spatole in pvc** Isoplam® montati.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura dei materiali, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. m² al costo di €/m²+iva

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding